

АКТ
осеннего осмотра здания
« 29 » августа 2024г.

Дом № 3/1 - 17 микрорайона, города Нефтеюганска
Общие сведения по строению

1. Год постройки _____ 2015 _____
2. Материал стен _____ стеновые мелкие блоки из ячеистого бетона _____
3. Число этажей _____ семнадцать _____
4. Кровля _____ плоская из рулонных материалов _____
5. Фундамент _____ свайный с Ж/Б монолитным ростверком _____
6. Наличие подвала _____ подвал _____
7. Наличие чердака _____ совмещенный , тех. этаж _____
8. Количество подъездов _____ один _____
9. Количество квартир _____ 150 _____
10. Общая площадь (кв.м) _____ 8072,3 _____
11. Количество лифтов _____ два _____
12. Количество мусоропроводов _____ один _____
13. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____ 30шт _____
14. Оборудован ПЗУ _____ 2 шт _____
15. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____ нежилые помещения на 1эт _____ 519,7м2 _____

Комиссия в составе:

Генерального директора Большаковой Натальи Геннадьевны
ЗГД Байкаловой Елены Федоровны
Инженера Редько Татьяны Юрьевны
произвела осмотр вышеуказанного здания.


Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Наименование конструкций и элементов благоустройства	Выполненные работы	Объем ремонтных работ	Оценка состояния
2	3	4	5
Кровля:			
кровельное покрытие	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Свесы			отсутствуют
защитные ограждения (парапет)	Текущий ремонт	12,0м	удовлетворительное
Крыша:			
стропильная система			отсутствует
мауэрлат			отсутствует
выходы на чердак	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
чердачные продухи			отсутствуют
слуховые окна			отсутствуют
устройства защиты вентиляци-	Нарушений не выявлено		удовлетворительное

онных каналов от осадков			отсутствует
наружный водосток			отсутствуют
водоотводящие лотки и отводы от здания			удовлетворительное
внутренний водосток	Нарушений не выявлено		
Фундаменты:			
цоколь	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
отмостка	Выполнен частичный ремонт	16,0м2	Требуется капитальный ремонт
приямки	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Крыльца	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Фасад:			
архитектурная отделка	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
плиты балконов и лоджий верхних этажей	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
подъездные козырьки	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
межпанельные швы			отсутствуют
таблички (адресные, подъездные)	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Перекрытия			
междуэтажные	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
подвальные	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
чердачные	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Внутренние стены	Частичный косметический ремонт.	35м2	удовлетворительное
Входные двери	Выполнена замена доводчиков	2 шт	удовлетворительное
Тамбурные двери	Выполнен текущий ремонт заменили доводчики на дверях в лифтовых холлах	4 шт	удовлетворительное
Остекление в местах общего пользования	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Мусоропроводы:			
загрузочные клапаны мусоропроводов	Выполнен ремонт мусоропроводных клапанов	2шт	удовлетворительное
Почтовые ящики	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Вентиляция	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Водоснабжение	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
горизонтальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
вертикальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
задвижки	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
прочая запорная арматура	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
тепловая изоляция трубопроводов	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
ОДПУ	Замена ОДПУ ХВС		Введен в эксплуатацию
Канализация	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Освещение			
щит распределительный этажный	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
светильники	заменяли светильники	110 шт	удовлетворительное
выключатели	Выполнена замена выключателя	2шт	удовлетворительное
общедомовые приборы учета	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Отопление	Нарушений не выявлено		удовлетворительное

отопительные приборы мест общего пользования	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
горизонтальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
вертикальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
задвижки	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
прочая запорная арматура	Выполнена замена крана	1 шт	удовлетворительное
теплоизоляция трубопроводов	Выполнена замена изоляции труб	3 п.м	удовлетворительное
Тепловые пункты	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
общедомовые приборы учета	Нарушений не выявлено	1 шт	удовлетворительное
Придомовая территория			
тротуары	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
скамейки	Выполнена окраска	1 шт	удовлетворительное
урны	выполнена окраска	1 шт	удовлетворительное
газоны, зеленые насаждения	Высажены цветы	65шт	удовлетворительное
ограждения газонов	Выполнена окраска	55 м	удовлетворительное
внутриквартальные проезды			отсутствуют
игровые формы			отсутствуют

Члены комиссии:


Н.Г.Большакова

Е.Ф.Байкалова

Т.Ю.Редько