

**АКТ**  
весеннего осмотра здания  
« 28 » августа 2020г.

Дом № 6 - 7 микрорайона, города Нефтеюганска

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1981
2. Материал стен ж/б панели
3. Число этажей пять
4. Кровля шиферная
5. Фундаменты ленточные Ж/Б блоки
6. Наличие подвала ПРУ
7. Наличие чердака есть
8. Количество подъездов четыре
9. Количество квартир 60
10. Общая площадь (кв.м) 2651,6
11. Количество лифтов
12. Количество мусоропроводов
13. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
14. Оборудовано ПЗУ да(1шт)
15. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нежилые помещения - нет

**Комиссия в составе:**

Главного инженера Буланенковой Ирины Александровны.  
Инженера Редько Татьяны Юрьевны  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования**

Наименование конструкций и элементов благоустройства	Выполненные работы	Объем ремонтных работ	Оценка состояния
2	3	4	5
<b>Кровля:</b>			
кровельное покрытие	гидроизоляция вокруг труб	8 м2	удовлетворительно
Свесы	дефектов не выявлено		удовлетворительно
защитные ограждения	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Крыша:</b>			
стропильная система	дефектов не выявлено		удовлетворительно
маузерлат	дефектов не выявлено		удовлетворительно
выходы на чердак	дефектов не выявлено		удовлетворительно
чердачные продухи	дефектов не выявлено		удовлетворительно

слуховые окна	Выполнен ремонт	1шт	удовлетворительно
устройства защиты вентиляционных каналов от осадков	дефектов не выявлено		удовлетворительно
наружный водосток			отсутствует
водоотводящие лотки и отводы от здания			отсутствуют
внутренний водосток			отсутствует
<b>Фундаменты:</b>			
цоколь	дефектов не выявлено		удовлетворительно
отмостка	дефектов не выявлено		удовлетворительно
приямки			отсутствуют
<b>Крыльца</b>	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Фасад:</b>			
архитектурная отделка	выполнена обшивка тамбуров металлокайдингом	4шт	удовлетворительно
плиты балконов и лоджий верхних этажей			отсутствуют
подъездные козырьки			
межпанельные швы	Выполнен ремонт швов	12м	Текущий ремонт
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Перекрытия</b>			
межэтажные	дефектов не выявлено		удовлетворительно
подвальные	дефектов не выявлено		удовлетворительно
чердачные	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Внутренние стены</b>	выполнен косметический ремонт подъездов	1-4 под	удовлетворительно
<b>Входные двери</b>	выполнена замена металлических дверей в подвал	1шт	удовлетворительно
<b>Тамбурные двери</b>	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Остекление в местах общего пользования</b>	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Мусоропроводы:</b>	отсутствуют		отсутствуют
загрузочные клапаны мусоропроводов	отсутствуют		отсутствуют
<b>Почтовые ящики</b>	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Вентиляция</b>	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Водоснабжение</b>	дефектов не выявлено		
горизонтальные трубопроводы	дефектов не выявлено		удовлетворительно
вертикальные трубопроводы	дефектов не выявлено		удовлетворительно
задвижки	дефектов не выявлено		удовлетворительно
прочая запорная арматура	дефектов не выявлено		удовлетворительно
тепловая изоляция трубопроводов	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Канализация</b>	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Освещение</b>	дефектов не выявлено		удовлетворительно
щит распределительный этажный	дефектов не выявлено		удовлетворительно
светильники	дефектов не выявлено		удовлетворительно
выключатели			удовлетворительно
общедомовые приборы учета	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Отопление</b>	дефектов не выявлено		

отопительные приборы мест общего пользования	дефектов не выявлено		удовлетворительно
горизонтальные трубопроводы	дефектов не выявлено		удовлетворительно
вертикальные трубопроводы	дефектов не выявлено		удовлетворительно
задвижки	дефектов не выявлено		удовлетворительно
прочая запорная арматура	дефектов не выявлено		удовлетворительно
теплоизоляция трубопроводов	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Тепловые пункты</b>	дефектов не выявлено		
общедомовые приборы учета	дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Придомовая территория</b>			
тротуары	отсутствуют		отсутствуют
скамейки	выполнена замена скамеек	4шт	удовлетворительно
урны	дефектов не выявлено		удовлетворительно
газоны, зеленые насаждения	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
ограждения газонов	дефектов не выявлено		удовлетворительно
внутриквартальные проезды			отсутствуют
игровые формы			отсутствуют

Члены комиссии:

И.А.Буланенкова  
Т.Ю.Редько