

АКТ
весеннего осмотра здания
« 17 » апреля 2024г.

Дом № 3/2 - 17 микрорайона, города Нефтеюганска
Общие сведения по строению

1. Год постройки _____ 2020 _____
2. Материал стен _стеновые мелкие блоки из ячеистого бетона, навесной фасад
3. Число этажей _____ семнадцать _____
4. Кровля _____ плоская из рулонных материалов _____
5. Фундамент _____ свайный с Ж/Б монолитным ростверком _____
6. Наличие подвала _____ подвал _____
7. Наличие чердака _____ совмещенный , тех. этаж _____
8. Количество подъездов _____ один _____
9. Количество квартир _____ 150 _____
10. Общая площадь (кв.м) _____ 8754,0 _____
11. Количество лифтов _____ два _____
12. Количество мусоропроводов _____ один _____
13. Оборудован системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____ 30шт _____
14. Оборудован ПЗУ _____ 2 шт _____
15. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____ нежилые помещения на 1эт _____

Комиссия в составе:

Генерального директора Булененковой Ирины Александровны.
Инженера Редько Татьяны Юрьевны
Юрисконсульта Воробьева Владимира Сергеевича
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

| Элементы | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону |
|-------------------------------|---|-----------------------|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кровля: | | | |
| кровельное покрытие | Не удовлетворительно.. отслоение кровельного покрытия над кв.143(замена ливневки),150 примыкание к вентиляционной шахте | 60м2 | текущий ремонт |
| Свесы | Отсутствуют | | не требуется |
| защитные ограждения (парапет) | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | |
| Крыша: | | | |
| стропильная система | Отсутствует | | |
| мауэрлат | Отсутствует | | |
| выходы на чердак | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |

| | | | |
|---|--|------|----------------|
| чердачные продухи | Отсутствуют | | |
| слуховые окна | Отсутствуют | | |
| устройства защиты вентиляционных каналов от осадков | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| наружный водосток | Отсутствует | | |
| водоотводящие лотки и отводы от здания | Отсутствуют | | |
| внутренний водосток | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Фундаменты: | | | |
| цоколь | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| отмостки | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| приямки | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Крыльца | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Фасад: | | | |
| архитектурная отделка | Не удовлетворительно.. закрепить металлическую кассету на фасаде Зэт | | Текущий ремонт |
| плиты балконов и лоджий верхних этажей | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| подъездные козырьки | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| межпанельные швы | отсутствуют | | |
| таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Перекрытия | | | не требуется |
| междуетажные | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| подвальные | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| чердачные | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Внутренние стены | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | |
| Входные двери | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Тамбурные двери | Неплотное прилегание | 2шт | Текущий ремонт |
| Остекление в местах общего пользования | Разбит стеклопакет | 1шт. | текущий ремонт |
| Мусоропроводы: | | | |
| загрузочные клапаны мусоропроводов | Заварены при вводе в эксплуатацию | | |
| Почтовые ящики | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Вентиляция | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Водоснабжение | | | |
| горизонтальные трубопроводы | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| вертикальные трубопроводы | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| задвижки | Удовлетворительное . Дефектов не | | не требуется |

| | | | |
|--|--|--------|--|
| | вывялено | | |
| прочая запорная арматура | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| тепловая изоляция трубопроводов | | | не требуется |
| Канализация | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | Не требуется |
| Освещение | | | |
| щит распределительный этажный | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| светильники | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| выключатели | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| общедомовые приборы учета | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| Отопление | | | |
| Отопительные приборы мест общего пользования | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | Не требуется |
| горизонтальные трубопроводы | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| вертикальные трубопроводы | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| задвижки | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| прочая запорная арматура | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| теплоизоляция трубопроводов | Не удовлетворительно.. отсутствует в подъезде на стояках отопления | 24м | текущий ремонт |
| Тепловые пункты | | | |
| общедомовые приборы учета | Заканчивается срок поверки прибора | 1шт | Требуется поверка |
| Придомовая территория | | | |
| тротуары | Удовлетворительное . Дефектов не выявлено | | не требуется |
| скамейки | Не удовлетворительно.. Изменение окраски | 1шт | текущий ремонт |
| урны | Не удовлетворительно. изменение окраски | 1шт | текущий ремонт |
| газоны, зеленые насаждения | отсутствуют | | |
| ограждения газонов | Отсутствуют | | |
| внутриквартальные проезды | Удовлетворительно. Дефектов не выявлено. | | |
| игровые формы | Требуется окраска, вандализм | 2,5 м2 | текущий ремонт. Ремонт покрытия отдельными местами |

Выводы и предложения:

- Конструктивные элементы здания, оборудования и устройства, в которых не выявлены дефекты, комиссией осмотрены, находятся в удовлетворительном состоянии.
- Дефекты, выявленные при осмотре включены в план текущего ремонта 2024г и будут устранены в период подготовки МКД к эксплуатации в ОЗП 2024-2025гг.

Члены комиссии:

И.А.Буланенкова
Т.Ю.Редько
В.С.Воробьев