

АКТ

осеннего осмотра здания
« 21 » ____августа____ 2024г.

Дом № 55 - 6 микрорайона, города Нефтеюганска

Общие сведения по строению

1. Год постройки _____ 1990 _____
2. Материал стен _____ кирпичные _____
3. Число этажей _____ девять _____
4. Кровля _____ плоская из рулонных материалов _____
5. Фундаменты _____ ленточные Ж/Б блоки _____
6. Наличие подвала _____ техподполье _____
7. Наличие чердака _____ есть _____
8. Количество подъездов _____ один _____
9. Количество квартир _____ 35 _____
10. Общая площадь (кв.м) _____ 2633,2 _____
11. Количество лифтов _____ один _____
12. Количество мусоропроводов _____ один _____
13. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____ нет _____
14. Оборудовано ПЗУ _____ да(1шт) _____
15. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____ нежилые помещения -1эт _____

Комиссия в составе:

Генерального директора Большаковой Натальи Геннадьевны
ЗГД Байкаловой Елены Федоровны
Инженера Редько Татьяны Юрьевны
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Наименование конструкций и элементов благоустройства	Выполненные работы	Объем ремонтных работ	Оценка состояния
2	3	4	5
Кровля:			
кровельное покрытие	Текущий ремонт	14,0м ²	удовлетворительно
Свесы			
защитные ограждения (парапет)	Произведен ремонт	28 ,3 м ²	удовлетворительно
Крыша:			
стропильная система	отсутствует		
мауэрлат	отсутствует		
выходы на чердак	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
чердачные продухи	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
слуховые окна	отсутствуют		
устройства защиты вентиляционных каналов от осадков	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
наружный водосток	отсутствует		удовлетворительно
водоотводящие лотки и отводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительно

от здания			
внутренний водосток	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
Фундаменты:			
Цоколь	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
отмостка	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
приямки	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Крыльца	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Фасад:	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
архитектурная отделка	Дефектов не выявлено		Удовлетворительно
плиты балконов и лоджий верхних этажей	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
подъездные козырьки	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
межпанельные швы			Отсутствуют
таблички (адресные, подъездные,)	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Перекрытия	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
междуетажные	Нарушений не выявлено		
подвальные	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
чердачные	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Внутренние стены	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Входные двери	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Тамбурные двери	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Остекление в местах общего пользования	Замена стеклопакета	1,8 м2	Удовлетворительно
Мусоропроводы:			
загрузочные клапаны мусоропроводов	Выполнен ремонт клапанов	3 шт	Удовлетворительно
Почтовые ящики	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Вентиляция	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Водоснабжение	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
горизонтальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
вертикальные трубопроводы	Текущий ремонт	2 м.п	Удовлетворительно
задвижки			
прочая запорная арматура	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
тепловая изоляция трубопроводов	Замена изоляции	8 п.м	Удовлетворительно
Канализация	Замена участка	2 п.м	Удовлетворительно
Освещение	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
щит распределительный этажный	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
светильники	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
выключатели	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
общедомовые приборы учета	Дефектов не выявлено		Удовлетворительно
Отопление			
Отопительные приборы мест общего пользования	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
горизонтальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
вертикальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		Удовлетворительно
Задвижки	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
прочая запорная арматура	Выполнена замена	3 шт	удовлетворительно
теплоизоляция трубопроводов	Замена т/изоляции трубопровода	6 м	удовлетворительно
Тепловые пункты	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
общедомовые приборы учета	поверка	3 шт	удовлетворительно
Придомовая территория	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
Тротуары	Нарушений не выявлено		удовлетворительно
Скамейки	Выполнена окраска	1шт	удовлетворительно
Урны	Выполнена окраска	1шт	удовлетворительно

газоны, зеленые насаждения			отсутствуют
ограждения газонов			отсутствует
внутриквартальные проезды			отсутствуют
игровые формы			отсутствуют

Члены комиссии:

Е.Ф.Байкалова

Н.Г.Большакова

Т.Ю. Редько