

АКТ
весеннего осмотра здания
« 17 » апреля 2024г.

Дом № 66 - 6 микрорайона, города Нефтеюганска

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1968

2. Материал стен деревянный брус с обшивкой металлосайдингом

3. Число этажей два

4. Кровля скатная металлическая

5. Фундаменты Ж/Б блоки

6. Наличие подвала отсутствует

7. Наличие чердака есть

8. Количество подъездов два

9. Количество квартир 12

10. Общая площадь (кв.м) 502,4

11. Количество лифтов нет

12. Количество мусоропроводов нет

13. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет

14. Оборудовано ПЗУ нет

15. Наличие арендуемых помещений нет

Комиссия в составе:

Главного инженера Буланенковой Ирины Александровны.
Инженера Редько Татьяны Юрьевны
Юрисконсультта Воробьев Владимира Сергеевича
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Элементы	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону
2	3	4	5
Кровля:			
кровельное покрытие	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Свесы	отсутствуют		
защитные ограждения -парапет	отсутствует		
Крыша:			
стропильная система	отсутствует		
мауэрлат	Отсутствует		
выходы на чердак	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
чердачные продухи	отсутствуют		
слуховые окна	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
устройства защиты вентиляционных каналов от осадков	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется

наружный водосток	отсутствует		
водоотводящие лотки и отводы от здания	отсутствуют		не требуется
внутренний водосток	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Фундаменты:			
цоколь	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
отмостка	отсутствует		
приямки	Отсутствуют		
Крыльца	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		Не требуется
Фасад:			
архитектурная отделка	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
плиты балконов и лоджий верхних этажей	Отсутствуют		
подъездные козырьки	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		Требуется ремонт
межпанельные швы	отсутствуют		
таблички (адресные, подъездные,)	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Перекрытия	Отсутствуют		
междуэтажные	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
подвальные	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
чердачные	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Внутренние стены	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Входные двери	1,2 подъезд нет пружины	2шт	Замена пружин
Тамбурные двери	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		Текущий ремонт
Остекление в местах общего пользования	Трешины- 1подъезд	1,2м2	Текущий ремонт
Оконные рамы	Перекос 1 подъезд		Текущий ремонт
Мусоропроводы:	Отсутствуют		
загрузочные клапаны мусоропроводов	Отсутствуют		
Почтовые ящики	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Вентиляция	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
вертикальные трубопроводы	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		Не требуется
задвижки	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		Не требуется
прочая запорная арматура	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		Не требуется
тепловая изоляция трубопроводов	Отсутствует частично	2м	Текущий ремонт
Канализация	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Освещение			не требуется
Щит распределительный этаж-	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется

ный			
светильники			
выключатели	сломан выключатель-1под	1шт	текущий ремонт
Общедомовые приборы учета	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
Отопление			
отопительные приборы мест общего пользования	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
горизонтальные трубопроводы	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
вертикальные трубопроводы	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
задвижки	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		Не требуется
прочая запорная арматура	Нарушение резьбовых соединений	2шт	Текущий ремонт
теплоизоляция трубопроводов			
Тепловые пункты			
общедомовые приборы учета	отсутствует		
Придомовая территория			
тротуары	Отсутствуют		
скамейки	.Изменение краски под воздействием атмосферных осадков		Окраска скамеек
урны	Удовлетворительное . Дефектов не выявлено		не требуется
газоны, зеленые насаждения			
ограждения газонов	отсутствуют		
внутриквартальные проезды	Отсутствуют		
игровые формы	Отсутствуют		

Выводы и предложения:

- Конструктивные элементы здания, оборудования и устройства, в которых не выявлены дефекты, комиссией осмотрены, находятся в удовлетворительном состоянии.
- Дефекты, выявленные при осмотре включены в план текущего ремонта 2024г и будут устранены в период подготовки МКД к эксплуатации в ОЗП 2024-2025гг.

Члены комиссии:

И.А.Буланенкова

Т.Ю.Редько

В.С.Воробьев