

**АКТ**  
**осеннего осмотра здания**  
« 29 » \_\_\_\_ августа \_\_\_\_ 2024г.  
Дом № 56 - 6 микрорайона, города Нефтеюганска

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки \_\_\_\_\_ 1986 \_\_\_\_\_
2. Материал стен \_\_\_\_\_ железобетонные панели \_\_\_\_\_
3. Число этажей \_\_\_\_\_ девять \_\_\_\_\_
4. Кровля \_\_\_\_\_ плоская из рулонных материалов \_\_\_\_\_
5. Фундаменты \_\_\_\_\_ Ленточные Ж/Б блоки \_\_\_\_\_
6. Наличие подвала \_\_\_\_\_ техподполье \_\_\_\_\_
7. Наличие чердака \_\_\_\_\_ совмещенный \_\_\_\_\_
8. Количество подъездов \_\_\_\_\_ два \_\_\_\_\_
9. Количество квартир \_\_\_\_\_ 72 \_\_\_\_\_
10. Общая площадь (кв.м) \_\_\_\_\_ 4244,1 \_\_\_\_\_
11. Количество лифтов \_\_\_\_\_ два \_\_\_\_\_
12. Количество мусоропроводов \_\_\_\_\_ два \_\_\_\_\_
13. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_
14. Оборудовано ПЗУ \_\_\_\_\_ да( 2шт) \_\_\_\_\_
15. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) \_\_\_\_\_ нежилые помещения в кв 1,2,3,4,38,39,40 \_\_\_\_\_

**Комиссия в составе:**

Генерального директора Большаковой Натальи Геннадьевны  
ЗГД Байкалова Елена Федоровна  
Инженера Редько Татьяны Юрьевны  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования**

Наименование конструкций и элементов благоустройства	Выполненные работы	Объем ремонтных работ	Оценка состояния
2	3	4	5
<b>Кровля:</b>			
кровельное покрытие	Выполнен текущий ремонт кровли	50 м <sup>2</sup>	Требуется капитальный ремонт кровли
Свесы			отсутствуют
защитные ограждения (парапет)	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Крыша:</b>			
стропильная система			отсутствует
мауэрлат			отсутствует
выходы на чердак	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
чердачные продухи	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
слуховые окна	отсутствуют		
устройства защиты вентиляционных каналов от осадков	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
наружный водосток	отсутствует		
водоотводящие лотки и отводы от здания	Дефектов не выявлено		удовлетворительно

внутренний водосток	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Фундаменты:</b>			
цоколь	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
отмостка	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
приямки	отсутствуют		
<b>Крыльца</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Фасад:</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
архитектурная отделка	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
плиты балконов и лоджий верхних этажей	Текущий ремонт	8,4 м2	удовлетворительно
подъездные козырьки	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
межпанельные швы	ремонт	117 п.м	удовлетворительно
таблички (адресные, подъездные,)	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Перекрытия</b>			
междуетажные	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
подвальные	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
чердачные			
<b>Внутренние стены</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Входные двери</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Тамбурные двери</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Остекление в местах общего пользования</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Мусоропроводы:</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
загрузочные клапаны мусоропроводов	выполнен ремонт клапанов мусоропровода	3 шт	удовлетворительно
<b>Почтовые ящики</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Вентиляция</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Водоснабжение</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
горизонтальные трубопроводы	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
вертикальные трубопроводы	Замена участка	2 п.м	удовлетворительно
задвижки	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
прочая запорная арматура	Замена отсекающих кранов	9 шт	удовлетворительно
тепловая изоляция трубопроводов	Замена т/изоляции	6,0м	удовлетворительно
<b>Канализация</b>	Замена участка	3 п.м	удовлетворительно
<b>Освещение</b>			удовлетворительно
щит распределительный этажный	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
светильники	Замена светильников 2п	2шт	удовлетворительно
выключатели	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
общедомовые приборы учета	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Отопление</b>			
отопительные приборы мест общего пользования	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
горизонтальные трубопроводы	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
вертикальные трубопроводы	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
задвижки	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
прочая запорная арматура	Заменена уплотнительных колец	3 шт	удовлетворительно
теплоизоляция трубопроводов	Замена т/изоляции трубопровода Изоляция местами нарушена	6 м	удовлетворительно
<b>Тепловые пункты</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
общедомовые приборы учета	Дефектов не выявлено		удовлетворительно
<b>Придомовая территория</b>			
тротуары	Дефектов не выявлено		удовлетворительно

скамейки	Выполнена окраска	2шт	удовлетворительно
урны	Выполнена окраска урн	2 шт	удовлетворительно
газоны, зеленые насаждения	Высажены цветы	50 шт	удовлетворительно
ограждения газонов	Выполнена окраска		удовлетворительно
внутриквартальные проезды			отсутствуют
игровые формы			отсутствуют

Члены комиссии:

Е.Ф.Байкалова

Н.Г.Большакова

Т.Ю. Редько